

fiche technique - appareil au pénétromètre démontable et portable



Pour des endroits où il est impossible d'effectuer des essais au pénétromètre avec un véhicule à chenilles (espace limité, caves, terrains inaccessibles,...), l'appareil démontable et portable peut être utilisé. Il faut ancrer l'appareil pour trouver la pression nécessaire pour réaliser l'essai (CPT).

Dimensions

- largeur de passage 60 cm
- hauteur de travail 1m92
- surface de travail 1m20 x 60 cm à 1m50 x 1m50

Pénétromètre

10 tonnes

Possibilités d'ancrage

- dans la dalle en béton ou autre (épaisseur de 12 à 15 cm nécessaire)
- par un appui sur un mur / plafond / poutre
- ancrage au sol